

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: CIDADE JARDIM DO CAJÚ, I E II, LENÇÓIS PAULISTA - SP.






Foto 01: Rua Jesus José de Souza esquina com a Avenida Jácomo Augusto Paccola.



Foto 02: Rua Jesus José de Souza esquina com Rua Olino Fuin.



Foto 03: Rua Jesus José de Souza esquina com Rua Olinó Fuin.



Foto 04: Rua Jesus José de Souza esquina com Rua Miguel Langoni.



Foto 05: Rua Jesus José de Souza esquina com a Rua Miguel Langoni.



Foto 06: Rua Jesus José de Souza esquina com Rua Arthur Canova.



Foto 07: Rua Joaquim Gomes Machado esquina com a Rua Olinó Fuin.



Foto 08: Rua Joaquim Gomes Machado esquina com a Avenida Jácomo Augusto Paccola.

Lençóis Paulista, 10 de fevereiro de 2020.

João Antonio Camargo Matioli
Engenheiro Civil
CREA 5070320320