


PLANTA BAIXA - GALPÃO RECICLAGEM  
ESC. 1:100




CORTE B-B  
ESC. 1:100


TABELA DE ESQUADRIAS									
QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD
P1	1	0,90	2,20	-	PORTA ALUMINIO COMUM				
P2	2	0,90	2,20	-	PORTA ALUMINIO DE CORRER				
P3	1	1,80	1,50	-	PORTÃO METALICO				
PC1	1	2,80	2,50	-	PORTA METALICA / VIDRO DE CORRER				
PS	1	5,50	5,00	-	PORTÃO METALICO BASCULANTE				
J1	2	1,35	0,60	1,60	JANELA METALICA / VIDRO BASCULANTE				
J2	2	1,30	1,00	1,30	JANELA METALICA / VIDRO DE CORRER				
J3	1	1,60	1,00	1,30	JANELA METALICA / VIDRO DE CORRER				
J4	3	2,20	1,10	1,20	JANELA METALICA / VIDRO DE CORRER				

ATENDIMENTO à IT-20 (SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA)


O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ INSTALADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIA DA IT - 20 (SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA)



CORTE A-A  
ESC. 1:100



ELEVAÇÃO PRINCIPAL  
ESC. 1:100



COBERTURA  
ESC. 1:200

CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

PISO: CLASSE-I

PARDE: CLASSE-I

TETO/ FORRO: CLASSE -I E II-A

COBERTURA: CLASSE -I E II-A

PARA TODA A EDIFICAÇÃO

TETO CLASSE I

PARDE CLASSE I

PISO CLASSE I

QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS COMBUSTÍVEIS, DEVERÁ SER PROTEGIDO COM VERNIZ OU MATERIAL RETARDANTE NOS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS EM TODA A EDIFICAÇÃO. SERÁ VERIFICADO NO ATO DA VISITAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICADO, LAUDO, NOTA FISCAL E ART.

PROJETO PLANTA BAIXA GALPÃO RECICLAGEM		FOLHA 04/04
TÍTULO PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
PROPRIETÁRIO Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista		
RESP. PELO USO Adefilp		
LOCAL RUA PERNAMBUCO, 333 x RUA PIAUI, 210 - JD. CRUZEIRO LENÇÓIS PAULISTA-SP		
LOCALIZAÇÃO S/ ESC.	ÁREAS	M2
	TERRENO TOTAL	7.515,26
	COMODATO	4.858,96
	GALPÃO	853,23
	SEDE SOCIAL	1.489,53
	TOTAL DA EDIFICAÇÃO	2.342,76
FOLHA 02/04		RESPONSÁVEL PELO USO
		Responsável Técnico EMANUEL FIDELIS SERUTTI CREA 5069648197