

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

OBRA: **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

LOCAL: Trechos da Rua Piedade e Avenida Ubirama, Centro, Lençóis Paulista - SP

POSIÇÃO DAS FOTOS





FT 1: Rua Piedade, esquina com a Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado.



FT 2: Rua Piedade, esquina com a Rua Olavo Bilac.



FT 3: Rua Piedade, esquina com a Rua Barão Mello de Oliveira.



FT 4: Rua Piedade, esquina com a Rua Barão Mello de Oliveira.



FT 5: Rua Piedade, esquina com a Travessa João Ramalho.



FT 6: Rua Piedade, esquina com a Travessa João Ramalho.



FT 7: Rua Piedade, esquina com a Avenida Brasil.



FT 8: Rua Piedade, esquina com a Avenida Brasil.



FT 9: Rua Piedade, esquina com a Rua José do Patrocínio.



FT 10: Rua Piedade, esquina com a Rua José do Patrocínio.



FT 11: Rua Piedade, esquina com a Rua Romeu Brega.



FT 12: Rua Piedade, esquina com a Rua Luiz Paccola.



FT 13: Avenida Ubirama, esquina com a Rua Anita Garibaldi.



FT 14: Avenida Ubirama, esquina com a Rua Sete de Setembro.



FT 15: Avenida Ubirama, esquina com a Rua Sete de Setembro.



FT 16: Avenida Ubirama, trecho entre as ruas Sete de Setembro e Geraldo Pereira de Barros.



FT 17: Avenida Ubirama, esquina com a Rua Geraldo Pereira de Barros.

Lençóis Paulista, 24 de Novembro de 2020.

Responsável Técnico
EMANUEL FIDELIS SERUTTI
Engenheiro Civil
CREA 5069648197