

VM 178 – MB Microônibus Sprinter Furgão 313 CDI – ano 2008

Chassis 8AC9036619E009601 Turbo Intercooler

Serviço de retífica completa MOTOR/CABEÇOTE

Peças aplicadas:

QUANT.	DESCRIÇÃO
1	Bomba d' água
1	Bomba de óleo
4	Jogo camisa
1	Bucha de biela STD
8	Válvula de admissão
8	Válvula de escape
16	Guia de válvula
16	Vedador de válvula
1	Jogo de pistão STD
1	Radiador de óleo
4	Vela aquecedora
1	Jogo de junta superior
1	Retentor volante
1	Kit corrente
1	Jogo bronzina de biela STD
1	Bronzina de mancal STD
9 Lt	Óleo 15w40
1	Filtro de óleo
1	Filtro de combustível s/ sensor
1	Filtro de combustível
1	Filtro de ar

Serviço de Revisão e reparos em Bomba Injetora

Substituição de 04 (quatro) Bicos Injetores (novos)

- Peças originais

- Garantia: 06 meses

- Prazo de entrega: 20 dias a partir do recebimento do Empenho.

- Retirar o veículo da empresa **Fênix Importes** – Endereço: Alameda Socrates, 11-38 – Parque Rossevelt – BAURU.

Entregar: Rua José Paulino, 141 – Centro – LENÇÓIS PAULISTA – Secretaria de Motomecanização.