


RELATÓRIO

FOTOGRAFICO

OBRA: **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

LOCAL: Trechos de ruas da Vila Contente e Vila Baccili, Lençóis Paulista - SP

POSIÇÃO DAS FOTOS





FT 1: Rua Cristovão Colombo, esquina com a Avenida José Antonio Lorenzetti.



FT 2: Vista à sudeste da Rua Cristovão Colombo.



FT 3: Rua Cristovão Colombo, esquina com a Rua André Baccili.



FT 4: Rua Cristovão Colombo, esquina com a Rua Augusto Luiz Paccola.



FT 5: Rua Augusto Luiz Paccola, esquina com a Rua Cristovão Colombo.



FT 6: Rua Augusto Luiz Paccola, esquina com a Rua André Baccili.



FT 7: Rua Cristovão Colombo, esquina com a Rua Rodrigues Alves.



FT 8: Rua Rodrigues Alves, esquina com a Rua Cristovão Colombo.



FT 9: Vista à sudoeste da Rua Rodrigues Alves, a partir do entroncamento da via.



FT 10: Vista à noroeste da Rua Rodrigues Alves, a partir do entroncamento da via.



FT 11: Rua Rodrigues Alves, esquina com a Rua André Baccili.



FT 12: Rua Falcão Frezza, esquina com a Rua André Baccili.



FT 13: Rua Felício Frezza, esquina com a Rua Domingos Luminatti.

Lençóis Paulista, 30 de Novembro de 2020.

Responsável Técnico
EMANUEL FIDELIS SERUTTI
Engenheiro Civil
CREA 5069648197